

## عنوان مقاله:

(Investigating the cause of tube slipping in New Grippers of Coiled tubing injector head (Real Case

## محل انتشار:

همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

,Hadi Ghasemi - Mechanical engineering, Head of Technical Inspection - Oil Exploration Operations Company

,Reza Azari - Electrical engineering, Ferdowsi University of Mashhad

## خلاصه مقاله:

In Oil Exploration Operation s Company some New Grippers for injector of coiled tubing were built, but in during the operation on well Tube slipping and gliding were seen. Some tests were defined and after checking it was found the .reason Lack of surface hardness . After heat treatment problem was solved

## کلمات کلیدی:

Coiled tubing, Injector head, Gripper, Hardness

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1030878>

