

عنوان مقاله:

افزایش کارایی سرندهای لرزان فاز دو کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه

محل انتشار:

دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

امید حردانی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

امیدرضا بشیری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مصطفی مالکی مقدم - استادیار فرآوری مواد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،

مجید بهجت جباری - رئیس واحد متالورژی، امور تغلیظ، مجتمع مس سرچشمه

صمد بنیسی - استاد فرآوری مواد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در اکثر کارخانه های فرآوری مواد معدنی، محصول آسیای نیمه خودشکن توسط سرند لرزان طبقه بندی میشود. یکی از مشکلات مدار آ سیاکنی کارخانه تغلیظ دو مجتمع مس سرچ شمه، عدم طبقه بندی میشود. یکی از مشکلات مدار آ سیاکنی کارخانه تغلیظ دو مجتمع مس سرچ شمه، عدم طبقه بندی منا سب مح صول آسیای نیمه خودشکن توسط سرندهای لرزان فاز ۲ و راهیابی ۳۱/۵ درصد ذرات کوچکتر از اندازه روزنه سرند به بار برگشتی بوده است. از دلایل بروز این مشکلات ، شستو شوی نامناسب مواد به دلیل عدم همپوشانی دوشها بود که طرح جدید با در نظر گرفتن همپوشانی بین دوشها ارائه و بر روی سرندها نصب شد. همچنین، تنوع صفحات سرند میزان گرفتگی و پارگی مده بود. از این رو، صفحات سازنده سه شرکت از نظر میزان گرفتگی و پارگی برر سی شدند. نتایج نشان داد میزان گرفتگی و پارگی صفحات سرند از مربعی با اندازه ۹×۹ میلیمتر، به شکافی صفحات سرند شرکت سازنده ۲ نسبت به سایر صفحات دیگر کمتر بود و در نتیجه، این صفحات روی سرند نصب شدند. همچنین، طرح روزنه صفحات سرند از مربعی با اندازه ۹×۹ میلیمتر، به شکافی با اندازه ۵×۸ میلیمتر (عرض×طول) تغییر داده شد. نتیجه این اقدامات، کاهش میزان مواد به اشتباه تقسیم شده در سرند از ۳۸/۵ به ۲۱/۱۷ درصد بود.

كلمات كليدى:

طبقه بندی، سرندکنی، سرندهای لرزان، آسیاکنی، طرح روزنه صفحات سرند، مجتمع مس سرچشمه.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1535977

