

عنوان مقاله:

اثر اندرکش خاک-سازه در تعیین مشخصات بهینه‌ی میراگر جرمی تنظیم شونده در پل معلق در مقابل رکوردهای زلزله حوزه نزدیک

محل انتشار:

نشریه مهندسی سازه و ساخت، دوره 11، شماره 3 (سال: 1403)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسنده‌گان:

بهزاد حاصلی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

پیمان همامی - استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

غلامرضا نوری - دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

کاربرد ادوات کنترل غیرفعال، نظیر میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD)، برای کاهش نیاز لرزه‌های توصیه می‌شود. در حالت کلی، جرم، درصد میرایی و فرکانس زاویه‌ی ای میراگر متناسب با مشخصات دینامیکی سازه اصلی تعیین می‌شود. با توجه به اینکه ساختار خاک بستر، میتواند مشخصات دینامیکی سازه و میراگر را دستخوش تغییر کند. هدف اصلی در نوشتار حاضر، ارائه‌ی روابط کمک طراحی برای تعیین مشخصات بهینه‌ی میراگر جهت کاهش پاسخ لرزه‌های در امتداد طولی پلهای معلق با در نظر گرفتن اثرات اندرکش خاک-سازه است. به این منظور، مدل‌های متنوعی از پل‌های معلق مستقر بر روی ۲ نوع خاک بستر (خاک سخت و نرم) با طول کلی ثابت، اما با در نظر گرفتن مقادیر مختلف نسبت طول دهانه‌ی کناری به دهانه‌ی میانی (α) تحت اثر رکوردهای زلزله‌ی حوزه نزدیک بررسی شده و مشخصات بهینه میراگر برای پل با فرض نسبت جرمی 2% برای میراگر بر حسب مقادیر مختلف α و برای هر نوع خاک، تعیین شده است. کارایی روابط پیشنهادی، با ارزیابی عملکرد TMD در بهبود عملکرد سه نمونه پل متفاوت بررسی شده است. نتایج به دست آمده، علاوه بر این که بیانگر دقت قبول روابط ارائه شده جهت تعیین مقادیر بهینه‌ی درصد میرایی و فرکانس زاویه‌ی ای TMD است، نشان می‌دهند با نرم تر شدن خاک، عملکرد لرزه ای و پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده، به ترتیب کاهش و افزایش می‌یابند، به نحوی که میراگر، حداقل جابجایی سازه مستقر برروی خاک سخت و نرم را به ترتیب 540% و 240% کاهش می‌دهد. همچنین فرکانس زاویه‌ی ای بهینه در بستر نرم با مفروضات تحقیق، بین ۵ تا 10% بیش از خاک سخت برآورد شده است.

کلمات کلیدی:

میراگر جرمی تنظیم شونده، اندرکش خاک-سازه، پل معلق، نسبت طول دهانه‌ی پل، حوزه نزدیک زلزله

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1997752>

