

عنوان مقاله:

بررسی خودگی فولاد ST37 کربنی و عوامل موثر بر پیشگیری آن

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسنده‌گان:

فرزاد سلیمانی - هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران تهران

سعید سعیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه پیام نور سمنان

خلاصه مقاله:

خودگی پدیده‌ای زیان بار برای فلزات است که به صنایع مختلف خسارت زیادی وارد می‌کند. تقریباً حدود هشت الی بیست درصد هزینه‌ها مربوط به تعییر و نگهداری به علت خودگی‌هایی چون خودگی سطحی، خودگی شباری، خودگی تنشی، خودگی مرذانه‌ای، خودگی گالوانیکی و خودگی از نوع حفره دار شدن است. روش‌های مختلفی برای حفاظت از فلزات در برابر خودگی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به استفاده از پوشش‌های محافظ اشاره کرد. در این راستا بر روی دو زیرآبند الومینیومی و فولادی در بخش‌های مختلف پوشش محافظ سه لایه شامل اپوکسی‌های بیلد به عنوان لایه میانی و لی بورتان به عنوان لایه رویه در دو سیستم پیشنهاد و اعمال شده است. در سازه‌های آهنی، اپوکسی غنی از روی و در سازه‌های آلومینیوم، اپوکسی به عنوان پرایمر استفاده شده است. روش اعمال هر کدام از لایه‌ها به وسیله اسپری پاشش رنگ صورت گرفته است. فاصله زمانی بین اعمال یک لایه از پوشش با لایه بعدی، وابسته به دما و رطوبت محیط اعمال داشته و بین ۶ تا ۲۴ ساعت متغیر بود. با طراحی این سامانه‌های پوششی مقاومت هر دو سازه آهنی و آلومینیومی در برابر شرایط خورنده بسیار بالا رفت. خودگی فولاد کربنی St37 و فولاد زنگ نزن St316 درون حمام روی بررسی شد. مشخص شد که فولاد کربنی St37 مقاومت به خودگی بهتری نسبت به فولاد زنگ زن ۳۱۶ از خودارانه می‌دهد. علاوه بر ترکیب شیمیایی حمام، ترکیب شیمیایی فولاد نیز مقاومت به خودگی را تحت تاثیر قرار داد. کربن بالای موجود در فولاد St37 منجر به تشکیل لایه‌های ضخیمی بر روی سطح این فولاد شد و خودگی کاهش یافت. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که علت نقاوت در رفتار خودگی این دو فولاد آن است که در فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ضخامت لایه بین فلزی تشکیل شده در حمام روی نازک تر است سرب موجود در حمام، پوشش فولاد ۳۱۶ را تحت تاثیر قرار داد.

کلمات کلیدی:

فولاد کم کربن St37، فولاد زنگ نزن ۳۱۶، اپوکسی، ریز ساختار، پلی بورتان، خودگی، آمپدانس الکتروشیمیایی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2021831>