

عنوان مقاله:

عملکرد نامناسب شیرپروانه ای نیروگاه مارون و نحوه رفع آن

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

مهدي درويش پسند - رييس گروه نظارت نيروگاه مارون

هادي هوشيار - رييس اداره تعميرات مکانیک نیروگاه مارون

خلاصه مقاله:

اولین تجهیز هرواحد برق آبی پس از لوله ورودی یک شیر قطع و وصل از نوع پروانه ای می باشد . برای باز شدن شیر پروانه ای دو طرف آن بوسیله شیر بای پس همفشار شده و شیرپروانه ای باز می شود . در نیروگاه مارون این همفشاری صورت نپذیرفته و شیرپروانه ای باز نمی شود . ضمناً در زمان صدور فرمان بسته شدن نیز شیر بوسیله نیروی وزنی خود بطور کامل بسته نمی شود و احتیاج به اعمال نیروی بیشتری می باشد که تصحیحات لازم جهت رفع مشکل بازو بسته شدن شیر پروانه ای نیروگاه مارون با موفقیت انجام گردید .

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/39192>

