

## عنوان مقاله:

بررسی عبوب پمپ های آمین واحدهای آمونیاک ( ۱ ) و ( ۲ ) پتروشیمی رازی

## محل انتشار:

سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

سمیه رسولی

مهدی پیامنی

مهدی دادبود

## خلاصه مقاله:

پمپ های 107 واحد های آمونیاک دائماً با مشکل ارتعاشات مواجه هستند و هر از چند گاهی تعمیرات روی آنها انجام می شود بررسی های واحد CM نشان داد که روی این پمپ ها مشکلات فرآیندی وجود دارد و فونداسیون نا مناسب و عواملی دیگر باعث تشدید این مشکل شده و تحت سرویس بودن دستگاه تحت این شرایط باعث عیوب مکانیکی از جمله خرابی بیرینگ شده است.

## کلمات کلیدی:

مشکلات فرآیندی - فرکانس- ترند ارتعاشی - طیف ارتعاشی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/58747>

