

## عنوان مقاله:

بررسی وضعیت فرسایش و رسوب حوضه آبخیز لرود (زیرحوضه آبخیز بزرگ پارود رودسر)

## محل انتشار:

دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

## نویسنده:

حمید غلامی - محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

## خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات و مسایل بسیار مهم حوضه های آبخیز گیلان، میزان فرسایش و رسوب حوضه هاست. در واقع تخریب عرصه های منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) توسط انسان و دام و استفاده ب پرویه و کاربری غلط و نادرست از اراضی توسط روستائیان و جنگل نشینان از عوامل بسیار مهم در بروز فرسایش و تولید رسوب و روانه گلی ها زیر حوضه لرود می باشد که هرساله در اثر بارندگیهای شدید پاییز و یا بهاره ساکنین این زیرحوضه در خط بروز سیلاب و روانه گلی و رسوب می باشند.

## کلمات کلیدی:

فرسایش و رسوب، حوضه آبخیز، روانه گلی، کنترل سیل و رسوب و

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/107857>

