

عنوان مقاله:

تعمین وضعیت فرسایش و رسوب حوضه آبخیز لرود گیلان (زیرحوضه آبخیز بزرگ پلرود رودسر)

محل انتشار:

همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

حمید غلامی

مسعود علیدوست

شهریار صبح زاهدی

محمدرضا پورنصراله - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات و مسایل بسیار مهم حوضه های آبخیز گیلان، میزان فرسایش و رسوب حوضه هاست. در واقع تخریب عرصه های منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) توسط انسان و دام و استفاده بی رویه و کاربری غلط و نادرست از اراضی توسط روستائیان و جنگل نشینان از عوامل بسیار مهم در بروز فرسایش و تولید رسوب و روانه گلی ها زیر حوضه لرود می باشد که هر ساله در اثر بارندگیهای شدید پاییز و یا بهاره ساکنین این زیرحوضه در خط بروز سیلاب و روانه گلی و رسوب می باشند

کلمات کلیدی:

فرسایش و رسوب، حوضه آبخیز، روانه گلی، کنترل سیل و رسوب و

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/109309>

