

عنوان مقاله:

بررسی وضعیت خیابان طالقانی همدان براساس ویژگی های خیابان کامل

محل انتشار:

ششمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

محمدرضا توکلی - کارشناس ارشد رشته طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سعید یزدانی - استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

خلاصه مقاله:

مشکلات ترافیکی از معضلات مهم اجتماعی این خیابان است. به دلیل باریک بودن بخشی از مسیر، شهروندان با مشکلات ترافیکی و عبور و مرور وسایل نقلیه مواجه بودند. خیابان طالقانی شهر همدان یکی از خیابان های اصلی شهر همدان است که میدان فردوسی را به میدان جهاد وصل می کند. تردد محله های فرهنگ و گلپا و چند خیابان فرعی دیگر از این خیابان می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی تدوین شده است. در آغاز با استفاده از منابع اسنادی به واکاوی دیدگاه های تئوریک مطرح شده مرتبط به موضوع پرداخته شده و با استفاده از تحلیل نرم افزار Expert Choice پرداخته شده است. مولفه های اجتماعی و فرهنگی، زیبایی شناختی، زیست محیطی و خدماتی و رفاهی به همراه گویه های آنها پرسشنامه تحقیق را تشکیل داده اند. جامعه آماری تحقیق را صاحب نظران و اساتید در شهر همدان تشکیل می دهند. نتایج نشان داد در مولفه اجتماعی و فرهنگی شاخص هویت و حس تعلق با امتیاز (۵۷۷ / ۰)، ایمنی و امنیت با امتیاز (۲۲۲ / ۰) بیشترین امتیاز را داشته و شاخص مردم محوری با امتیاز (۱۲۴ / ۰) و نماها و نمادهای ایرانی با امتیاز (۰۷۷ / ۰) کمترین امتیاز را دارند. در مولفه زیبایی شناختی شاخص سرزندگی با امتیاز (۴۶۷ / ۰)، ادراک با امتیاز (۲۷۷ / ۰) بیشترین امتیاز را داشته و شاخص نورپردازی با امتیاز (۱۶۱ / ۰) و تناسب با امتیاز (۰۹۵ / ۰) کمترین امتیاز را دارند.

کلمات کلیدی:

خیابان کامل، تردد، مشکلات ترافیکی، همدان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1642439>

