عنوان مقاله:

ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد

محل انتشار:

فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران, دوره 3, شماره 1 (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

اعظم قزی - دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر حافظی مقدس - دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدرضا نیکودل - استادیار، گروه زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس mikudelm@yahoo.com

## خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات شهری آسیب دیدن اجزای بتنی یا فلزی مدفون در خاک نظیر لوله های آب، فاضلاب و گاز و پی سازه ها، در اثر پدیده خورندگی است. این پدیده تقریبا در همه خاک ها وجود دارد و شدت و ضعف آن تابعی از خصوصیات خاک و محیط میباشد. در این مقاله پارامترهای موثر در پدیده خورندگی خاک معرفی شده و وضعیت خاک سطحی شهر مشهد از نظر عوامل مختلف موثر در این پدیده نظیر بافت خاک، اسیدیته، درصد کلر، درصد سولفات و مقاومت ویژه الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بانک داده های مورد استفاده شامل اطلاعات بیش از هفتصد گمانه گردآوری شده و نیز نتایج مطالعات ژئوالکتریک که در سطح شهر در خلال پروژه های مختلف است میباشد. نتایج به دست آمده در این بررسی نشان می دهد که بخش عمده شهر مشهد بر روی خاک های با خورندگی رده که تا متوسط قرار دارد و بخش های محدودی از شرق، شمال شرق و مرکز شهر دارای خورندگی زیاد است. مناطق با خطر خورندگی بالا عموما منطبق با مناطق تخلیه خاک و نخاله ساختمانی در حاشیه مسیل ها و حاشیه شهر در گذشته می باشد.

كلمات كليدى:

خورندگی خاک, شهر مشهد, خصوصیات شیمیایی خاک, بافت خاک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1875183

