

عنوان مقاله:

شبیه سازی تاثیر سناریو پهلوود وضعیت مرتع بر روتاب و رسوب در رودخانه سرباز استان سیستان و بلوچستان

محل انتشار:

مجله مهندسی اکوسیستم بیابان، دوره 12، شماره 38 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسنده‌گان:

احسان حامدی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

جواد Javad - استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

حمزه نور - استادیار، بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

پوشش گیاهی مرتغی به صورت طبیعی مانند چتری بر روی زمین گستردۀ شده و حافظ آب، خاک و موجودات زنده است. تغییرات پوشش گیاهی باعث پهلوود و یا خسارات جبران ناپذیری به منابع آب و خاک می‌شود. اخلال از اثر تغییرات پوشش گیاهی بر مولقه‌های هیدرولوژیک آبخیز شامل دبی و رسوب پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی مدیریتی در مقیاس آبخیز است. در این تحقیق برای بررسی تأثیر تغییرات پوشش گیاهی بر روتاب و رسوب در حوزه آبخیز رودخانه سرباز استان سیستان و بلوچستان از مدل هیدرولوژیکی SWAT و ساریوسازی پهلوود وضعیت مرتع از ضعیف به متوسط استفاده شد. پس از تلفیق نقشه‌ها ۹۷ واحد پاسخ هیدرولوژیک و ۲۱ زیرحوضه به دست آمد. پس از آماده سازی داده‌های ورودی، مدل برای یک دوره ۲۳ ساله از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ واسنجی و صحت سنجی گردید. ابتدا مدل برای زمان حال و براساس داده‌های پایه اجرا گردید و در ادامه، سناریوی پهلوود وضعیت مرتع اعمال گردید. نتایج آتالیز حساسیت نشان داده پارامترهای آلفا در جریان برگشتی و شماره منحنی بیشترین تأثیر را در واسنجی و صحت سنجی سناریوی سازی داشته‌اند. نتایج به دست آمده از واسنجی روتاب با ضریب نش-سانکلیف ۷۶/۰ و ضریب تبیین ۸۶/۰ و برای رسوب به ترتیب ۵۳/۰ و ۵۸/۰ به دست آمد که برای روتاب در طبقه خوب و برای رسوب قابل قبول است. با اعمال سناریو پهلوود پوشش مرتع از ضعیف به متوسط موجب کاهش سیاری از پیک های اوج روتاب شده است. دیگر سیل از ۱۸ متر مکعب در ثانیه در ماه ۸ به ۷۵ متر مکعب شده است؛ در کل میزان میانگین روتاب و رسوب به ترتیب در این تحقیق ۸۸/۴۶ و ۵۳/۱۵ درصد کاهش یافته و نشان از کارایی این سناریو برای کاهش روتاب و رسوب است.

کلمات کلیدی:

شبیه سازی، وضعیت مرتع، دبی، رسوب، شهرستان سرباز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1934144>

