

عنوان مقاله:

دلایل شکست در میلگرد‌ها

محل انتشار:

پنجمین کنگره بین‌المللی مهندسی، نوآوری و علوم کاربردی (سال: ۱۴۰۲)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۵

نویسنده‌گان:

فرزاد سلیمانی

محمد احمدی لاکانی

خلاصه مقاله:

تقریباً اکثر میلگردها زمانی که خم شوند مستعد شکستگی هستند، مگر اینکه از میلگرد مناسب استفاده شود و فرآیند خم کردن نیز طبق اصول و استانداردهای مربوطه انجام گیرد. همچنان در زمان جوشکاری نیز با توجه بهترکیبات شیمیایی میلگرد، امکان شکستن میلگرد وجود دارد، مخصوصاً اگر در ترکیبات میلگرد از کربن پیشتری استفاده شده باشد. در واقع، هر چه کربن موجود در میلگرد بیشتر باشد، شکنندگی آن نیز بیشتر است؛ زیرا بالفایش میزان کربن، ساختار میلگرد در هنگام جوشکاری و حرارت دهی تغییر پیدا کرده و باعث می‌شود میزان مقاومت میلگرد در برابر شکستن کاهش پیدا کند. از نظر علم مواد، فولاد با الاستیک بالا (۵۰۰ مگا پاسکال)، نسبت به فولادهای معمولی کم کربن (۲۷۵ مگا پاسکال) به طور قابل توجهی انعطاف پذیری بیشتری دارد. این معنی میلگردهای فولادی کم کربن، احتمال شکست کمتری دارند. همانطور که گفتیم، میلگردهای با کربن پیشتر، احتمال شکست پیشتری دارند. انواع میلگرد، دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی هستند؛ به طور مثال، به دلیل کربن پیشتر در ساختار خود، شکنندگی پیشتری نیز دارد، اما قبل از معرفی میلگردهایی A میلگرد آجdar^۳ که احتمال شکست پیشتری دارند، ابتدا باید در مورد انواع میلگرد، اطلاعاتی داشته باشید. انواع میلگرد را می‌توان بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند سایز، روش تولید، کارخانه تولیدکننده، میزان مقاومت و ... دسته بندی کرد. یکی از این دسته بندی‌ها بر اساس استاندارد تولید میلگردهاست. به طور مثال از نظر استاندارد، میلگردها به ۴ دسته A₁, A₂, A₃, A₄ تقسیم بندی می‌شوند.

کلمات کلیدی:

میلگرد، شکست، جوشکاری

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1982159>
