سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

## عنوان مقاله:

ارزیابی ریزساختاری تاثیر آلاینده آلی نفت خام بر خواص ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک مارن سازند میشان

محل انتشار: فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره 54, شماره 114 (سال: 1403)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

**نویسندگان:** محمد امیری – گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

بهزاد كلانترى - گروه مهندسى عمران، دانشكده فنى مهندسى، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

فاطمه باسره – گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

## خلاصه مقاله:

اکثر صنایع و پالایشگاه های جنوب ایران بر روی بستر مارنی قرار دارند. خاک های مارنی از لحاظ ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی در حالت خشک و مرطوب رفتار کاملا متفاوتی دارد. حساسیت زیاد خاک های مارنی در حضور رطوبت و آلاینده های آلی میتواند در پروژه های مهندسی مشکل آفرین شود. از اینرو هدف این مقاله، مطالعه رفتار ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک مارن در معرض آلاینده آلی نفت خام است. بدین منظور به خاک مارن مقادیر ۰، ۲، ۵، ۱۰، ۵۵ و ۳۰ درصد وزن خشک خاک نفت خام افزوده شد، سپس با انجام آزمایش های مختلف ژئوتکنیکی (مقاومت فشاری محصورنشده، وارفتگی، حدود اتربرگ، نفوذپذیری) و ریزساختاری (SRD و St درصد وزن خشک خاک نفت خام افزوده شد، سپس با انجام آزمایش های مختلف ژئوتکنیکی شده است. از مهمترین نتایج مقاله حاضر، پایداری خاک مارن در برابر وارفتگی در حضور آلاینده نفت خام است. افزایش میزان نفت خام در خاک مارن بررسی رس با خاصیت خمیری زیاد (CH) به سیلت با خاصیت خمیری زیاد (MH) شده است. پایش ریزساختاری خاک های مارنی تحت آزمایش پراش اشعه ایکس (XDD) به نفلات رس با خاصیت خمیری زیاد (CH) به سیلت با خاصیت خمیری زیاد (MH) شده است. پایش ریزساختاری خاک های مارنی تحت آزمایش پراش اشعه ایکس (CH) بشان غلطت آلاینده نفت خام باعث تغییر محسوسی در قله اصلی کانی های رسی نشده است. تصاویر (SEM) نیز بیانگر ایجاد ساخول با افزایش غلطت نفت خام موجب شده، مقاومت فشاری خاک مارن با کاهش ۸۸% از ۵۰۰ های مدانی تحت آزمایش پراش اشعه ایکس (CH) نشان میده دا نفت خام موجب شده، مقاومت فشاری با کاهش ۸۸% از ۸۳۵۰۰۰۰ هاست. پایش ریز بیانگر ایجاد ساختار فلوکوله با افزایش غلظت آلاینده است. از سوی دیگر حضور ۳۰% آلاینده آلی نفت خام موجب شده، مقاومت فشاری خاک مارن با کاهش ۸۸% از ۲۰۰۰۰ هاست. تصاویر (SEM

> کلمات کلیدی: آلاینده نفت خام, مارن, مشخصات ژئوتکنیکی, مقاومت فشاری, ریزساختار, خاصیت خمیری

> > لينک ثابت مقاله در پايگاه سيويليکا:

https://civilica.com/doc/2030328

