

عنوان مقاله:

بررسی عوامل کالبدی و عملکردی تأثیرگذار بر پایداری یک محله در بافت فرسوده مطالعه موردی محله گازران شهر

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

المیرا عظیمی مهرورز - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین اردبیل خ شهید جدی

شیرین راستگو - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سینا عظیمی مهرورز - کارشناس مرمت بناهای تاریخی دانشگاه باهنر کرمان و دانشجوی ارشد فلسفه غرب در شیخ مفید قم اردبیل چهارراه باغمشه

خلاصه مقاله:

امروزه محلات با تغییراتی همچون از همگسیختگی سازمان فضایی قدیمی محلات، فرسودگی کالبدی بناها، فرسودگی بافت تاریخی و منظر شهری و کمبود فضاهای جمعی و خدماتی کارکرد قبلی خود را از دست داده اند. که این موضوع موجب گسست در بافت محله شده اند. محله گازران یکی از شش محله اصلی بافت قدیمی شهر اردبیل است که در نوعی نابسامانی و ناهماهنگی به سر می برد و هنوز به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این محله شامل عناصر معماری قوی و شاخص همچون بقعه شیخ صفی، مجموعه میرزاعلی اکبر (مدرسه و مسجد)، مصلی و امامزاده صالح در گذر گازران و چندین خانه تاریخی و حمام بوده که برخی از آنها از بین رفته با یا با مرمت های نادرست (مثل امام زاده صالح) هنوز پا برجاست. هدف از این تحقیق بررسی عوامل کالبدی و عملکردی تأثیرگذار بر محله گازران در بافت فرسوده و تاریخی شهری است. در این مقاله از روش مطالعاتی میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است

کلمات کلیدی:

عوامل کالبدی، عوامل عملکردی، محله، بافت فرسوده

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/274121>

