

## عنوان مقاله:

بررسی وضعیت مکان یابی مسکن مهرمشگین شهر از بعد عوامل طبیعی

## محل انتشار:

اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

محمدحسن یزدانی - استادیار گروه جغرافیایی دانشگاه محقق اردبیلی

عطا غفاری گیلانده - استادیار گروه جغرافیایی دانشگاه محقق اردبیلی

نسرین سیدعلیزاده - دانشجوی ارشد رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری

## خلاصه مقاله:

امروزه برای نیل به توسعه و عمران ناحیه‌های مناسب در هر منطقه‌ای، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ساختار طبیعی و عوامل انسانی آن منطقه برای استقرار هر کاربری ضروری می‌باشد. مسکن مهر حلقه‌های از زنجیره اقداماتی در نظر گرفته شده که برای پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار میانه حال و متمایل به پائین جامعه ایرانی شکل گرفته است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی وضعیت مکان یابی مجتمع های مسکن مهر با لحاظ نمودن معیار های طبیعی مانند شیب، منابع آب های سطحی، توپوگرافی، سنگ شناسی و خاک شناسی در شهر مشگین شهر می باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و از روش های اسنادی و میدانی برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در مکان یابی این مجتمع های مسکن مهر مشگین شهر، نه تنها اصول استاندارد شهر سازی رعایت نشده بلکه عوامل و معیار های طبیعی هم نادیده گرفته شده است. و مجتمع های مسکن مهر در صورت وقوع هر گونه بلایای طبیعی شرایط حمایت از مردم ساکن را دارا نبوده و به دلیل انتخاب محل نامناسب از نظر لحاظ نکردن معیارهای طبیعی می تواند اثرات مخربی را در این مجتمع ها به جا بگذارد

## کلمات کلیدی:

مکان یابی، مجتمع های مسکونی، مسکن مهر، عوامل طبیعی، مشگین شهر

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/395518>

