

## عنوان مقاله:

بررسی بافت محله جلفای اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و ایجاد تعادل و توازن میان کالبد قدیم و جدید

## محل انتشار:

نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

نارسیس سهرابی - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

سعید اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی منظر دانشگاه شهید بهشتی

## خلاصه مقاله:

محله جلفای اصفهان در محدوده مرکزی حوزه جنوب رودخانه زاینده رود واقع گردیده است و سابقه آن به دوران شاه عباس اول م ی‌رسد و به علت خصوصیات فرهنگی مذهبی و اجتماع یاش از سایر محلات متمایز است و می توان تبلورش را در کالبد و فضای محله مشاهده نمود. امروزه این محله نیز همچون دیگر بافت های تاریخی بر اثر تغییرات زمانه دچار تحول - مشکلات و معضلات بیشماری گردیده است. بسیاری از بخشهای آن تخریب گردیده و بافت موجود دچار بحران هویت کالبدی - فضایی اجتماعی و فرهنگی گردیده است که به برنامه ریزی مناسب در جهت از بین بردن هرگونه فرسودگی یا تضاد و هماهنگی و بازگرداندن کلیت حاکم بر این محله به صورتی که بتواند به عنوان بافتی زنده و مستحکم به حیات خود ادامه دهد احتیاج دارد. در این مقاله به وضعیت محله جلفا در شرایط کنونی و چگونگی طرهای مرمتی اجرا شده در آن بررسی خواهد شد.

## کلمات کلیدی:

محله جلفا- مرمت شهری- طرح شهری فضای شهری، هویت

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/4044>

