

عنوان مقاله:

تحلیل پاتولوژیکی فضای شهر با رویکرد نمای ساختمانی (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

محل انتشار:

دومین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

تقی حیدری - دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس دانشگاه علمی کاربردی زنجان

خدیجه حیدری - کارشناسی ارشد علوم اجتماعی رییس دفتر تحقیقات فا.ا. زنجان

هاجر شکری - سرپرست مرکز آموزشی علمی کاربردی همیاری شهرداریها استان زنجان مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:

نمای ساختمان به عنوان یکی از موثرترین عناصر زیبایی شناختی درنمای شهری و همچنین به عنوان مفصل درون و بیرون فضایمسکونی، نقش مهمی بر سیمای شهر عهده دارد. پژوهش حاضر سعی دارد تحلیل نمای شهری و ارایه راهکارهایی جهت ارتقاء کمی و کیفی بصری طراحی نما در بافت فرسوده شهر زنجان اقدام نماید. برای دستیاری به این هدف، مباحث نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و مطالعه گردید. همچنین از طریق مطالعات میدانی نظیر مشاهده و مصاحبه با شهروندان بافت پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مطالعه وضعیت نمای شهری در بافت نشان داد که میانگین وضعیت نمای شهری در این منطقه برابر 3.5 است. کهاین مقدار در حد بالای متوسط قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان می داد که، بیشترین رضایت از شاخص ارتفاع و بام ساختمان با میانگین 3.63 و شاخص هماهنگی در طراحی ساختمان با میانگین 3.59 می باشد. و کمترین میزان رضایت نیز از شاخص نمای کلی ساختمان با میانگین 3.28 و الحاقات فلزی در نما ساختمان با میانگین 3.34 می باشد. در این راستا پیشنهاداتی در جهت ارتقاء کمی و کیفی بصری طراحی نما در بافت فرسوده شهر زنجان اقدام گردید.

کلمات کلیدی:

فضای شهر، نمای ساختمان، بافت فرسوده شهر زنجان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/607011>

